

## ➤ AKTUÁLNĚ

### Výměna výpustního zařízení na Hornobranském rybníku

Na Hornobranském rybníku byl zjištěn havarijný stav výpustního potrubí.

Nové výpustní potrubí se bude instalovat do hloubky pěti metrů, což nelze provádět v zimním období, práce na výměně budou proto zahájeny na jaře. Na tři až čtyři týdny se překope hráz, chodci tak budou muset rybník obejít. Současně s opravou výpusti bude odstraněn sediment, pod pláž na dno rybníka se naveze kačírek a před napuštěním se provede vyvápnění.

## ➤ FOTOGALERIE



## ➤ KE STAŽENÍ

 Tisková zpráva (\*.docx 61 kB)